

ŻBIK

Rękawice ochronne dla spawaczy

Rękawice wykonane są z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej w części wierzchniej i na mankiecie. Część chwytana wykonana jest z bydlęcej skóry licowej, co zapewnia wysoki poziom parametrów ochronnych i większą manipulacyjność.

Szwy wykonane są niepalnymi nićmi Kevlar®.

Przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania większości prac spawalniczych i czynności pokrewnych, zarówno do cięższych metod spawalniczych (typ A), jak i lżejszych, wymagających dużej manipulacyjności, np. TIG (typ B).

Rękawice spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w normach zharmonizowanych: EN 21420, EN 388, EN 407 i EN 12477.



Informacje techniczne:

Materiał	dwoina bydlęca i bydlęca skóra licowa, nić Kevlar®
Poziom skuteczności	2143X, 412X4X
Rozmiary	10
Kod zamówienia	R-I-ŻBIK

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



2143X*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-	
Odporność na przekłucie [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane

Poziom skuteczności wg EN 407

*Poziom skuteczności	1	2	3	4										
Możliwość zapalenia	<table border="1"> <tr> <td>Czas dalszego palenia [s]</td> <td>≤ 20</td> <td>≤ 10</td> <td>≤ 3</td> <td>≤ 2</td> </tr> <tr> <td>Czas dalszego żarzenia [s]</td> <td>-</td> <td>≤ 120</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 5</td> </tr> </table>				Czas dalszego palenia [s]	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2	Czas dalszego żarzenia [s]	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Czas dalszego palenia [s]	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2										
Czas dalszego żarzenia [s]	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5										
Odporność na ciepło kontaktowe	<table border="1"> <tr> <td>Temperatura kontaktu [°C]</td> <td>100</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Czas progowy t₁ [s]</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 15</td> </tr> </table>				Temperatura kontaktu [°C]	100	250	350	500	Czas progowy t ₁ [s]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Temperatura kontaktu [°C]	100	250	350	500										
Czas progowy t ₁ [s]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15										
Odporność na ciepło konwekcyjne	<table border="1"> <tr> <td>Czas przenoszenia ciepła HTI [s]</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 10</td> <td>≥ 18</td> </tr> </table>				Czas przenoszenia ciepła HTI [s]	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18					
Czas przenoszenia ciepła HTI [s]	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18										
Odporność na ciepło promieniowania	<table border="1"> <tr> <td>Przenoszenie ciepła t₂₄ [s]</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 95</td> </tr> </table>				Przenoszenie ciepła t ₂₄ [s]	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95					
Przenoszenie ciepła t ₂₄ [s]	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95										
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	<table border="1"> <tr> <td>Liczba kropeł</td> <td>≥ 10</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 25</td> <td>≥ 35</td> </tr> </table>				Liczba kropeł	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35					
Liczba kropeł	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35										
Odporność na duże ilości stopionego metalu	<table border="1"> <tr> <td>Stopione żelazo [g]</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>200</td> </tr> </table>				Stopione żelazo [g]	30	60	120	200					
Stopione żelazo [g]	30	60	120	200										

EN 407



412X4X*



3143X 412X4X
EN 12477, A i B