

ROBOD

**Instrukcja użytkowania, przechowania i konserwacji
odzieży o intensywnej widzialności
/bluza / spodnie ogrodniczki / spodnie do pasa/**

**DROGOWIEC****HI-VIS YELLOW MIX 100****Zastosowanie:**

Bluza ochronna/ spodnie ogrodniczki ochronne/ spodnie ochronne do pasa model: **DROGOWIEC HI-VIS YELLOW MIX 100** o intensywnej widzialności daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika, mającej na celu zapewnienie widoczności np. dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu.

Skład surowcowy:

Tkanina zewnętrzna: 54 % bawełna, 46 % poliester.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.robod.pl/ce

EN ISO 20471:2013/A1:2016



1



2



3

Objaśnienie znaków graficznych:

1) Produkt jest zgodny z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425

2) Odzież spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20471:2013/A1:2016.


Cyfra przy znaku graficznym „2” wskazuje klasę widzialności wyrobu odzieżowego.

Maksymalna ilość cykli konserwacji – 25 cykli konserwacji.

3) Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.

Użytkowanie, transport, przechowanie i konserwacja:

Odzież należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Odzież należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie odzieży może prowadzić do ograniczenia skuteczności ochrony. Jeżeli odzież jest uszkodzona powinna natychmiast zostać wymieniona na nową. Odzież powinna być przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziaływaniem środków chemicznych.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Maksymalna temperatura prania 60 st.C. Proces normalny.
2. Nie stosować bielenia.
3. Nie suszyć w suszarce bębnowej.
4. Maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 150 st. C.
5. Profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces normalny.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Uwaga:

Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itp.

Niniejsza instrukcja użytkowania znajduje zastosowanie do poniżej wskazanych modeli odzieży.

Bluza ochronna o intensywnej widzialności model: DROGOWIEC HI-VIS YELLOW MIX 100

Spodnie ogrodniczki ochronne o intensywnej widzialności model: DROGOWIEC HI-VIS YELLOW MIX 100

Spodnie ochronne do pasa o intensywnej widzialności model: DROGOWIEC HI-VIS YELLOW MIX 100

Producent:

ROBOD S.A.
80-017 Gdańsk, Polska
Trakt św. Wojciecha 223/225
Tel. (+48) 58 321 98 20
e-mail: info@robod.pl
www.robod.pl

Certyfikat oceny typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Włókiennictwa (nr 1435), 92-103 Łódź, Polska, ul. Brzezińska 5/15.